# 保証書

商品名・型番	オゾン $CO_2$ デュアルセンサー・コントローラー SMA-OVC- $II$
SN(シリアルナンバー)	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
*お客様ご記入欄 お名前・ご住所・ご連絡先	
*販売店ご記入欄 店名・住所・連絡先	(fi)

\*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに置いて無償交換をお約束するものです。 従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後 の故障などについてご不明の場合は、お買い上げ頂いた販売店、または当社にお問い合わせください。 \*この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

## 一 製品保証規定 一

無償交換を受ける場合は保証書をご提示の上、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。 初期不良を含み、製品に不具合のあった際は、販売店または当社へ製品をお送りいただき、内容を確認 致しまして、製品保証範囲内の場合、新品または代品をご返却いたします。 なお出張での対応等は行っておりません。

保証期間内でも製品を当社へお送りいただく場合の送料は、お客様のご負担となります。

つぎのような場合は、保証期間内でも有償での対応となります。

- ●使用上の誤り、および不当な修理や改造、調整による故障または損傷。●不適正なお取扱いによる移動、 落下、衝撃等で生じた故障または損傷。●お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- ●火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部的要因に起因する故障、および損傷。
  ●正常な使用方法でも、消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- ●製品を分解した場合。●使用中に生じた故意、過失による破損または損傷。
- ●保証書のご提示がなされない場合。また、保証書にお買い上げ日、および販売店が記入されてない場合、 または押印されてない場合。字句を書き替えられた場合。

## 【企画販売元】

C. H. C. システム株式会社 提案営業部 環境ソリューション課

〒155-0031 東京都世田谷区北沢 5-4-3

当社ホームページ: https://group.chcsys.net/

お問合せEメール: info@chcsys.net



改訂:2023.11.20

-24-

## オゾン CO2 デュアルセンサー・コントローラー

モデル:SMA-OVC-II

# 取扱説明書

## 製品概要

この度は、当社の壁面設置型オゾン  $CO_2$  デュアルセンサー・コントローラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この製品は、空気中のオゾン  $(O_3)$  と二酸化炭素  $(CO_2)$  を検出し、IAQ (室内空気品質) の管理に役立てていただくことを目的に開発されました。 コンパクトな設計で、建物内の HVAC (暖房・換気及び空調) システムおよびオゾン発生装置の制御にお使いいただけます。

また、オゾン濃度・二酸化炭素濃度のほか、温度と相対湿度も容易に把握できます。学校、事務所、病院、介護施設、レストラン、商業施設、ホテル、ご家庭、トイレ等、幅広い用途でご使用ください。

この製品は操作が簡単で、以下の通り、数多くの特徴を備えています。

- オゾン濃度、CO₂濃度、温度、湿度 4 種類のセンサーを内蔵
- オゾン濃度、00₂濃度、温度、湿度に応じた空調機器や換気機器、オゾン発生装置の自動制御が可能
- 2 つのリレー出力を内蔵(例: CO2 濃度に応じて換気機器、オゾン濃度に応じてオゾン発生器の同時自動制御が可能)
- オゾン濃度、CO2濃度、温度、湿度に基づいた、アナログ出力 4~20 mA を内蔵
- デジタル出力 RS-485 Modbus を内蔵
- ユーザー設定可能な表示機能
- 手軽かつ簡単に取付け可能な端子台付き

## 安全上の注意

**警告**:当社ではお客様の安全を非常に重要に考えております。製品を正しくかつ安全にご使用いただくために、以下の警告と当マニュアルをお読みになり、製品をご使用ください。 これらの警告は重要な安全情報を含みます。常に順守していただきますようお願いいたします。


- \* 当製品は精密機器ですので、故障を回避するためにも正しく取扱いください。
- 1. 製品は大切に取り扱い、衝撃を与えないでください。
- 2. 製品を浸水させないでください。感電の恐れと共に故障の原因となります。
- 3. 端子台の接続説明に従って設置してください。操作や取付け方法を間違えると、回路が破損する原因になります。
- 4. 電気回路には絶対に手で触れないでください。電源を接続した状態で取付けを行わないでください。感電の恐れと共に故障の原因となります。
- 5. 事故防止のため、お子さまの手の届くところに装置を置かないでください。
- 6. 高温になる場所や湿気の多い場所に製品を置かないでください。 熱源の近くや水のかかる場所に製品を置かないでください。
- 7. ネジは壁面にしっかりと固定してください。 取付け中、基板面にネジを接触させないでください。回路が破損したり、 装置が回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
- 8. オゾン臭が気になる場合は、オゾン発生器の電源をお切りください。

## |製品のお手入れ

製品がその機能を最大限に発揮できるよう、以下の事項を順守してください。

- 1. 清掃時は、必ず電源を抜いてください。乾いた布で拭いてください。ベンジンやシンナー、エアロゾルなどの液体洗浄剤は使用しないでください。
- 2. ご自身で製品を修理したり、回路を改造しないでください。 不具合が発生した場合は、ご購入された販売代理店または 当社までご連絡ください。
- 3. 点検:必要に応じ、精度の確認を行い、誤差が許容を超える場合は校正を行ってください。
- 4. 設置の注意:オゾン濃度及び CO₂濃度測定時には、空気がスムーズに装置を循環するようにします。製品の周辺は通風障害がないようにしてください。
- 5. オゾン濃度校正は、1年に1度必要です。

## 操作の説明および製品サイズ



■切替スイッチの動作

	0 F F	A U T O	0 N
液晶	表示	表示	表 示
リレ一動作	リレー接点モードに従う	設定値に従う	リレー接点モードに従う
アナログ出力	出力	出力	出力
RS-485 Modbus	出 力	出力	出力

## (例) 0N/0FF 制御の場合


- ・切替スイッチを "ON" にしたとき、リレー $1 \cdot 2$  の出力は、リレー接点モード A の場合、常にリレーON(クローズ)になります (連続運転)。リレー接点モード B の場合は、常にリレーOFF (オープン)になります。
- ・切替スイッチを "AUTO" にしたとき、リレー1・2 の出力は設定値(AL1~AL4、ZAL1~ZAL4、tAL1~tAL4、HAL1~HAL4) によって自動制御されます(自動運転)。
- ・切替スイッチを "OFF" にしたとき、リレー1・2 の出力は、リレー接点モード A の場合、常にリレーOFF (オープン) になります (強制停止)。リレー接点モード B の場合は、常にリレーON (クローズ) になります。
- ※切替スイッチを "ON" にしてもアナログ出力の出力値は変わりません。
- ※切替スイッチを "OFF" にしても、アナログ出力 4-20 mA、RS-485 Modbus は出力されます。

## ■サービス用電源

メンテナンス時に使用します。

## ■RS-485 Modbus

この製品には、RS-485 Modbus 機能が備わっております。



## 取り付けステップ


■Step1-3:上下のネジを外し、バックカバーを取り外します。

■Step4:バックカバーの通線穴に配線後、バックカバーを設置場所にしっかりと固定してください。

■Step5: コントローラー本体をバックカバーにはめてください。

※電線は、0.75~1.25 mmの芯線サイズをご使用ください。

※裏板シールはリーク防止のため、剥がさないようにしてください。配線の際に裏板シールに穴をあけた場合、穴を塞ぐことを推奨します。



当製品において発生の可能性がある主なトラブルと対処方法は以下の通りです。

- 4X HH	当表品におりて元上の可能におめる上なープラルと対定が広ばめ上の近りです。		
No.	液晶画面表示	説明	対処方法(推奨)
1	E1	CO₂センサーの故障	一度スイッチを OFF にし、再度電源を入れてください。 再度「Er…」が表示される場合は、お買い求めの販売代理
2	E2	オゾンセンサーの故障	店または当社のお問い合わせ先までご連絡ください。
3	E3	周囲温度が 0~50 ℃を 超えている場合、 または、温度センサーの故障	周囲温度が 0~50 ℃の範囲に戻ることで、表示されなくなります。 周囲温度が範囲内でも表示される場合は、一度スイッチを OFFにし、再度電源を入れてください。 再度「Er…」が表示される場合は、お買い求めの販売代理 店または当社のお問い合わせ先までご連絡ください。
4	E4	システムの異常	一度スイッチを OFF にし、再度電源を入れてください。 再度「Er…」が表示される場合は、お買い求めの販売代理 店または当社のお問い合わせ先までご連絡ください。


## アナログ出力

アナログ出力は、計測モード(SENS)と比例制御出力モード(DDC)から選択できます。


## ① 計測モード (SENS)

例)オゾン濃度値および CO<sub>2</sub>濃度値のアナログ出力との関係は下図の通りです。

## ■オゾン濃度値




## ■CO2 濃度値




## ② 比例制御出力モード(DDC)

例) オゾン濃度値および 00₂濃度値の目標値・比例帯とアナログ出力の関係は下図の通りです。


## ■オゾン濃度値



■CO2 濃度値



## 端子ブロック接続



## RS-485 Modbus インターフェース

## 1. 通信設定

通信速度:19200 (初期値)、データビット:8、バリティ:odd (奇数)、ストップビット:1 Bit ※通信速度は9600 と 19200 から選択できます。初期値は19200 になります。

## 2. ID(アドレス)設定

オゾン  $CO_2$  センサー・コントローラー本体の基板内ロータリースイッチにより設定可能です。設定範囲は、 $\Gamma_0 \sim F_1$  (0~15) の選択が可能です。

※詳細は別冊「RS-485 (Modbus RTU) 通信マニュアル」を参照してください。

## 液晶ディスプレイの表示および説明

表示	意味	説明
05 <u> </u>	オゾン濃度 (ppm) (ppm は 100 万分の 1)	現在のオゾン濃度値 ※小数点 2 桁を数値とバーチャートで表示させます。 例:0.05ppm
634 <sup>CO2</sup>	CO <sub>2</sub> 濃度 (ppm) (ppm は 100 万分の 1)	現在の CO <sub>2</sub> 濃度値
75.4°	温度(℃)	現在の温度
<sup>RH</sup> 55.8 <sub>%</sub>	相対湿度 ( % )	現在の相対湿度

## ■一般メニュー項目

表示	意味	説明
ryPt	リレー動作モード	リレー動作モードを選択できます。 ① DUAL: CO <sub>2</sub> 濃度、オゾン濃度、温度、湿度の内 2 つを選択し 2 つの値に応じて制御 ② EACH: CO <sub>2</sub> 濃度、オゾン濃度、温度、湿度の内 2 つを選択しそれぞれの値に応じて制御 ③ CO2: CO <sub>2</sub> 濃度のみで制御 ④OZ: オゾン濃度のみで制御 ⑤ TEMP: 温度のみで制御 ⑥RH: 湿度のみで制御

	表示	意味	説明
	AL1	CO <sub>2</sub> 濃度の アラームレベル 1	CO₂濃度値によるリレー1の設定値になります。 リレー接点モード A では AL1 を下回るとリレーが OFF、AL2 を上回るとリレーが OF N になります。
	AL2	CO₂濃度の アラームレベル 2	リレー接点モードBでは、AL1を下回るとリレーが ON、AL2を上回るとリレーが OFF になります。 ※リレー動作モードが「DUAL」「CO2」「EACH」の場合に、有効となります。
	AL3	CO₂濃度の アラームレベル 3	CO <sub>2</sub> 濃度値によるリレー 2 の設定値になります。 リレー接点 A では AL3 を下回るとリレーが OFF、AL4 を上回るとリレーが ON になります。
	AL4	CO₂濃度の アラームレベル 4	リレー接点 B では、AL3 を下回るとリレーが ON、AL4 を上回るとリレーが OFF になります。 ※リレー動作モードが「DUAL」「CO:」の場合に、有効となります。
	ZAL1	オゾン濃度の アラームレベル 1	オゾン濃度値によるリレー 1 の設定値になります。 リレー接点モード A では ZAL1 を下回るとリレーが OFF、ZAL2 を上回るとリレーが ON になります。
	ZAL2	オゾン濃度の アラームレベル 2	リレー接点モードBでは、ZAL1を下回るとリレーがON、ZAL2を上回るとリレーがOFFになります。 ※リレー動作モードが「DUAL」「OZ」の場合に、有効となります。
表示	ZAL3	オゾン濃度の アラームレベル 3	オゾン濃度値によるリレー2の設定値になります。 リレー接点モード A では ZAL3 を下回るとリレーが OFF、ZAL4 を上回るとリ レーが ON になります。
ryPt内で表示	ZAL4	オゾン濃度の アラームレベル 4	リレー接点モードBでは、ZAL3を下回るとリレーがON、ZAL4を上回るとリレーがOFFになります。 ※リレー動作モードが「DUAL」「OZ」「EACH」の場合に、有効となります。
	tAL1	温度の アラームレベル 1	温度によるリレー 1 の設定値になります。 リレー接点モード A では tAL1 を下回るとリレーが 0FF、tAL2 を上回るとリ
	tAL2	温度の アラームレベル 2	レーが ON になります。 リレー接点モード B では、tAL1 を下回るとリレーが ON、tAL2 を上回るとリ レーが OFF になります。
	tAL3	温度の アラームレベル 3	温度によるリレー 1 の設定値になります。 リレー接点モード A では tAL3 を下回るとリレーが OFF、tAL4 を上回るとリ
	tAL4	温度の アラームレベル 4	レーが ON になります。 リレー接点モード B では、tAL3 を下回るとリレーが ON、tAL4 を上回るとリ レーが OFF になります。
	HAL1	湿度の アラームレベル 1	湿度によるリレー 1 の設定値になります。 リレー接点モード A では HAL1 を下回るとリレーが OFF、HAL2 を上回るとリ
	HAL2	湿度の アラームレベル 2	レーが ON になります。 リレー接点モード B では、HAL1 を下回るとリレーが ON、HAL2 を上回るとリ レーが OFF になります。
	HAL3	湿度の アラームレベル 3	湿度によるリレー 1 の設定値になります。 リレー接点モード A では HAL3 を下回るとリレーが OFF、HAL4 を上回るとリ
	HAL4	湿度の アラームレベル 4	レーが ON になります。 リレー接点モード B では、HAL3 を下回るとリレーが ON、HAL4 を上回るとリ レーが OFF になります。
bL	An	ブランク	液晶画面上の表示を部分的あるいは全面的に消すことができます。
AL	tl	高度設定	実際の設置高度レベルに調整します。


## リレー出力

## ①各アラームレベル値とリレー1・2との関係


リレー動作モード	リレー1	リレ―2
DUAL	AL1/AL2, ZAL1/ZAL2	AL3/AL4、ZAL3/ZAL4
CO <sub>2</sub>	AL1/AL2	AL3/AL4
0Z	ZAL1/ZAL2	ZAL3/ZAL4
EACH	AL1/AL2	ZAL3/ZAL4

### ②リレー出力について

■設定値 AL1 (ZAL1) 〈 AL2 (ZAL2) の場合 (リレー1)




- ・実線の期間がリレーON、点線の期間がリレーOFF 状態
- ・リレーが ON になるタイミングとしては、リレーOFF 状態で 測定値が AL2 を超えたタイミング。
- ・リレーが OFF になるタイミングとしては、リレーON 状態で 測定値が AL1 を下回ったタイミング。




- ・実線の期間がリレーON、点線の期間がリレーOFF 状態
- ・リレーが ON になるタイミングとしては、リレーOFF 状態で 測定値が AL1 を下回ったタイミング。
- ・リレーが OFF になるタイミングとしては、リレーON 状態で 測定値が AL2 を超えたタイミング。

## ■設定値 AL3 (ZAL3) 〈 AL4 (ZAL4) の場合 (リレー2)




- ・実線の期間がリレーON、点線の期間がリレーOFF 状態
- ・リレーが ON になるタイミングとしては、リレーOFF 状態で 測定値が AL4 を超えたタイミング。
- ・リレーが OFF になるタイミングとしては、リレーON 状態で 測定値が AL3 を下回ったタイミング。



- ・実線の期間がリレーON、点線の期間がリレーOFF 状態
- ・リレーが ON になるタイミングとしては、リレーOFF 状態で 測定値が AL3 を下回ったタイミング。
- ・リレーが OFF になるタイミングとしては、リレーON 状態で 測定値が AL4 を超えたタイミング。

#### ■設定値を工場出荷時に戻す



※対象設定値:AL1、AL2、AL3、AL4、ZAL1、ZAL2、ZAL3、ZAL4、リレー動作モード、リレー接点モードになります。 ※オゾン濃度と CO₂濃度の校正データは保持されます。

## |CO₂濃度の校正方法

以下の4つの方法で校正を行えます。

## ■方法 A: 事務所・建物内の CO₂ 濃度を利用する方法

- 別の校正済みあるいは新品の CO<sub>2</sub>コントローラーを利用します。
- 事務所内の空気中の  $CO_2$  ガスを利用し、 $CO_2$  の計測値が 2 台とも変化しなくなるまで最低 10 分待ちます。 (注意:  $CO_2$  コントローラーに向かって息を吹きかけないこと。吹きかけた息に含まれる  $CO_2$  が計測値に影響します)
- 新品の装置の計測値を基準として、校正する機材の数値を修正します。
- 校正モードの説明に従って装置を校正してください。

## ■方法 B: 屋外の CO<sub>2</sub> を利用する方法

- 屋外の周辺ガスを利用し、CO<sub>2</sub>の計測値が変化しなくなるまで最低 10 分待ちます。 (注意: CO<sub>2</sub> コントローラーに向かって息を吹きかけないこと。吹きかけた息に含まれる CO<sub>2</sub> が計測値に影響します。)
- 400~450 ppm を基準計測値として利用します。
- 校正モードの説明に従って装置を校正してください。

## ■方法 C:標準 CO₂ ガスボンベを利用する方法

- -標準  $C0_2$  ガス  $(400\sim1,000\,$  ppm、流量=0.1 $\sim$ 0.2 L/min) をガス注入口から  $C0_2$  コントローラーに入れ、計測値が安定するまで  $2\sim3$  分待ちます。
- -校正モードの説明に従って、使用した標準 CO<sub>2</sub> ガスの数値に装置の表示を合わせてください。

## ■方法 D:窒素ガスボンベを利用する方法

- 空素ガス  $(0 \text{ ppm、流量=0.1} \sim 0.2 \text{ L/min})$  をガス注入口から  $CO_2$  コントローラーに入れ、計測値が安定するまで  $2\sim 3$  分待ちます。
- -校正モードの説明に従って、使用した窒素ガス(0 ppm)の数値に装置の表示を合わせてください。

## ■アドバンスドメニュー項目 (MODE ボタンを 5 秒長押しすることで移行)

表示	意味	だりが技術しりることで移行) 説明
LOCK	ロックモード	ロックモードを ON にすることで、ボタン操作を無効にします。ボタン操作を有効にしたい場合は、ロックモードを OFF にしてください。
Ô	ロックアイコン	ロックモードを ON にすることで表示されます。 表示中のボタン操作は無効となります。
ry1	リレー1 接点モード	リレー1 の接点を A / Bに切り替えることができます。
ry2	リレー2 接点モード	リレー2 の接点をA/Bに切り替えることができます。
ANA SEL	アナログ出力の 項目選択	アナログ 1、アナログ 2 の出力を、CO2、オゾン濃度、温度、 湿度の中から選択します。
AnA	アナログ出力の選択	計測モード (SEnS) と比例制御出力モード (ddC) の切り替え ができます。
SVC	比例制御出力時の CO <sub>2</sub> 濃度目標値	比例制御出カモード(ddC)時の $\mathrm{CO}_2$ 濃度目標値を任意で設定できます。
SVZ	比例制御出力時のオ ゾン濃度目標値	比例制御出カモード (ddC) 時のオゾン濃度目標値を任意で設 定できます。
SV t	比例制御出力時の 温度目標値	比例制御出力モード(ddC)時の温度目標値を任意で設定できます。
SV H	比例制御出力時の 湿度目標値	比例制御出力モード (ddC) 時の湿度目標値を任意で設定できます。
PbC	比例制御出力時の CO <sub>2</sub> 濃度比例帯	比例制御出力モード (ddC) 時の CO₂濃度比例帯を任意で設定 できます。
PbZ	比例制御出力時のオ ゾン濃度比例帯	比例制御出カモード (ddC) 時のオゾン濃度比例帯を任意で設 定できます。
Pb t	比例制御出力時の 温度比例帯	比例制御出力モード (ddC) 時の温度比例帯を任意で設定できます。
PB H	比例制御出力時の 湿度比例帯	比例制御出力モード (ddC) 時の湿度比例帯を任意で設定できます。
ItC	比例制御出力時の CO <sub>2</sub> 濃度積分時間	比例制御出カモード(ddC)時の CO <sub>2</sub> 濃度積分時間を任意で設 定できます。
ItZ	比例制御出力時のオ ゾン濃度積分時間	比例制御出カモード (ddC) 時のオゾン濃度積分時間を任意で 設定できます。
lt t	比例制御出力時の 温度積分時間	比例制御出力モード (ddC) 時の温度積分時間を任意で設定できます。
It H	比例制御出力時の 湿度積分時間	比例制御出カモード (ddC) 時の湿度積分時間を任意で設定できます。
CALI CO2	CO₂濃度の校正	CO <sub>2</sub> 濃度値の精度が低下した場合に校正ができます。
CALI OZ	オゾン濃度の校正	メンテナンス時に使用します。
OZ	オゾン濃度のゼロ点 校正	メンテナンス時に使用します。
rCFS	工場出荷設定に戻す	ユーザー設定を取り消し、工場出荷時の設定に戻します。詳 細は P19「設定値を工場出荷時に戻す」を参照ください。

-20-

### 仕様

## ■ オゾン濃度計測

計測方式	金属酸化物ガスセンサー
対象ガス	オゾン
測定範囲	0~0.50 ppm
ウォームアップ時間	電源立ち上げ後 24 時間

## ■ 二酸化炭素濃度計測

計測方式	NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサ
計測範囲	0~5,000 ppm
表示解像度	0~1,000 ppm では1 ppm、1,001~5,000 ppm では10 ppm
計測精度	±75 ppm あるいは表示値の±5%どちらか大きい方の値以内 (0~3,000 ppm)
応答時間	90 %のステップ変更に対して2分以下
ウォームアップ時間	22 ℃で 60 秒以下

## ■温度計測

測定範囲	0~50 °C	
表示解像度	0.1 °C	
精度	リレーが動作していないとき±2°C	
	リレーが動作中のとき±2.5 °C	
応答時間	20~30 分 (同じ環境下において、気流 0.1m/s 以上の環境を推奨)	


## ■相対湿度計測

測定範囲	20~90 %
表示解像度	0.1 %
精度	23 °Cにおいて±10 %
応答時間	約5分で63%の変化(気流0.1m/s以上の環境を推奨)

#### ■機能


電源	AC / DC 24 V
消費電力	約1.6 W
アナログ出力	4~20 mA (最大負荷は 200 Ω) × 2 チャンネル C02 濃度、オゾン濃度、温度、湿度の内 2 つを選択 ・ C02 濃度 0 ppm のとき 4 mA、5,000 ppm のとき 20 mA ・ オゾン濃度 0 ppm のとき 4 mA、0.50 ppm のとき 20 mA ・ 温度 0 ℃のとき 4 mA、50 ℃のとき 20 mA ・ 湿度 0 %のとき 4 mA、100 %のとき 20 mA ※計測モード (SENS) と比例制御出力モード (ddc) を選択可
RS-485 Modbus RTU	通信速度 19200、パリティ Odd(奇数)、データ長 8 bit、 ストップビット 1 bit
リレー端子	30 VDC/250 VAC・MAX 2.0 A ・2 接点 (ノーマルオープン) 切替スイッチのモードに従う (リレー接点 A / B の切替が可能)
動作温度範囲	0~50 ℃ (オゾン濃度計測のみ 15~35℃)
動作湿度範囲	相対湿度 0~95 %、結露しないこと

## ■比例制御出力時の湿度積分時間の設定




※工場出荷時は60秒になります。

## ■CO₂ 濃度の校正設定:



- 1. MODE ボタンを 5 秒長押しすると、アドバンスドメニューとなり、LOCK アイコンと選択項目が点滅します。
- 2. MODE ボタンを 17 回押すと、CALI アイコンと CO2 アイコンが点滅します。
- 3. ENTER ボタンを1回押すと、CALIアイコンと選択項目が点灯し、NOが表示されます。
- 4. UP/DOWN ボタンで、YES を選択すると校正させたい CO2 濃度値が表示されます。
- 5. UP/DOWN ボタンで校正させたい値に調整します。
- 6. ENTER ボタンを押し校正を開始します。校正中は ENTER ボタンを押すことで解除でき、トップ画面に戻ります。
- 7. 校正は約5分で自動的に完了し、PASS(合格)/FAIL(失敗)が表示されます。FAILの場合は、再度校正操作を行ってください。


## ■比例制御出力時のオゾン濃度積分時間の設定



4. UP/DOWN ボタンで、 設定値を調整します。5. ENTER ボタンを押すと、設定が保存されます。

#### ※工場出荷時は60秒になります。

## ■比例制御出力時の温度積分時間の設定:



※工場出荷時は60秒になります。

### 一般設定


## 【一般メニュー項目】

## ■リレー動作モードの設定:




- 1. MODE ボタン1回を押すと、RYPT と選択項目が点滅します。
- 2. ENTER ボタンを1回押すと、RYPT が点灯し、選択項目のみが点滅します。
- 3. UP/DOWN ボタンを押すと、dUAL・EACH・CO2・OZ・TEMP・RH が切り替わります。(下記の各 4. に続く)

## ■DUAL で ENTER を押した場合:




- 4. 左上に dUAL と表示され、CO2・OZ・TEMP・RH のどれかが下段左側に点滅、下段右側に点灯で表示されます。
- 5. UP/DOWN ボタンで、点滅している下段左側を CO2・OZ・TEMP・RH の項目から選択します。
- 6. ENTER ボタンを押すと下段左側の対応項目が決定され、下段右側の項目が点滅します。
- 7. 下段右下の項目も、UP/DOWN ボタンで CO2・OZ・TEMP・RH の項目から選択し、ENTER ボタンを押します。
- ※ 左下: CO2、右下 OZ(オゾン)を選択した場合
- 8. 上部の CO2 が点滅し、下段に AL1 と設定値が表示されます。
- 9. UP/DOWN ボタンで CO2 濃度の設定値を調整し、ENTER ボタンを押します。
- 10. AL2 と設定値が表示されるので、AL1 と同様に設定値を調整した後、AL3、AL4 も同様の手順で設定します。
- 11. AL4 を設定し終わると、上部の PPM が点滅し、下段に ZAL1 と設定値が表示されます。
- 12. ZAL1、ZAL2、ZAL3、ZAL4 も同様の操作で設定します。
- 13. ZAL4 の設定値を調整後、ENTER ボタンを押すと通常画面に戻り、設定完了となります。

## ■EACH で ENTER を押した場合:




- 4. 左上に EACH と表示され、CO2・OZ・TEMP・RH のどれかが下段左側に点滅、下段右側に点灯で表示されます。
- 5. UP/DOWN ボタンで、点滅している下段左側を CO2・OZ・TEMP・RH の項目から選択します。
- 6. ENTER ボタンを押すと下段左側の対応項目が決定され、下段右側の項目が点滅します。
- 7. 下段右下の項目も、UP/DOWN ボタンで CO2・OZ・TEMP・RH の項目から選択します。
- ※ 左下: CO2、右下 OZ(オゾン)を選択した場合
- 8. 上部の CO2 が点滅し、下段に AL1 と設定値が表示されます。
- 9. UP/DOWN ボタンで CO2 濃度の設定値を調整し、ENTER ボタンを押します。
- 10. AL2 と設定値が表示されるので、AL1 と同様に設定値を調整した後、ENTER ボタンを押します。
- 11. 上部右端の 0Z が点滅し、下段に ZAL3 と設定値が表示されます。
- 12. ZAL3、ZAL4 も同様の操作で設定をします。
- 13. ZAL4の設定値を調整後、ENTERボタンを押すと通常画面に戻り、設定完了となります。

#### ■比例制御出力時の湿度比例帯の設定:




※工場出荷時は20%になります。

### ■比例制御出力時の CO₂ 濃度積分時間の設定:




※工場出荷時は60秒になります。

#### ■比例制御出力時のオゾン濃度比例帯の設定:




※工場出荷時は 02=0.02ppm になります。

## ■比例制御出力時の温度比例帯の設定:



※工場出荷時は20℃になります。

■CO2 or OZ or TEMP or RHでENTERを押した場合:



- ※ リレー1: AL2/ZAL2/tAL2/HAL2 を上回ると制御対象機器が動作し、AL1/ZAL1/tAL1/HAL1 を下回ると制御対象機器が停止します。(接点モード: a の場合)
- ※ リレー2: AL4/ZAL4/tAL4/HAL4 を上回ると制御対象機器が動作し、AL3/ZAL3/tAL3/HAL3 を下回ると制御対象機器が停止します。(接点モード: a の場合)

HAL3: 40 % HAL4: 70 %

※ 工場出荷時の初期設定は下記の通りです。


HAL2: 70 %

HAL1: 40 %

AL1:800 ppm AL2:1200 ppm AL3:800 ppm AL4:1200 ppm AL1:0.05 ppm ZAL2:0.10 ppm ZAL3:0.05 ppm ZAL4:0.10 ppm tAL1:22 °C tAL2:26 °C tAL3:22 °C tAL4:26 °C


-16-

## ■液晶表示の設定




- 1. MODE ボタンを 2 回押すと、BLANK アイコンが点滅します。
- 2. ENTER ボタンを1回押すと、BLANK アイコンが点灯します。
- 3. UP/DOWN ボタンで、BLANK モードを調整します。4 種類のモードから選択可能です。 ※全非表示でも、運転マークは表示します。
- 4. ENTER ボタンを押すと、設定が保存されます。

#### ■高度の設定:




■比例制御出力時の湿度目標値の設定:



※工場出荷時は60%になります。


## ■比例制御出力時の CO₂ 濃度比例帯の設定



※工場出荷時は 200 ppm になります。


※工場出荷時は0mになります。

## ■比例制御出力時のオゾン濃度目標値の設定:



※工場出荷時は 05=0.05ppm になります。


## ■比例制御出力時の温度目標値の設定:




※工場出荷時は24℃になります。

## 【アドバンスドメニュー(高度な設定)】

## ■ロックの設定:




## ■リレー1接点モードの設定:



※工場出荷時はRy1=Aになります。


-14-

## ■リレー2接点モードの設定:




#### ※工場出荷時はRy2=Aになります。

### ■アナログ出力の項目設定




#### ■アナログ出力の設定:



※工場出荷時は SENS になります。

### ■比例制御出力時の CO₂ 濃度目標値の設定:



※工場出荷時は 1,000 ppm になります。

※ 左下項目はアナログ1に対応、右下の項目はアナログ2に対応します。

-13-