




| ■ 二酸化炭素濃度計測・表示                     |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 測定方式                               | NDIRデュアルビーム方式(単光源2波長)                                                 |
| 計測範囲                               | 0～3,000 ppm                                                           |
| 解像度                                | 0～1,000 ppmでは1 ppm、1,001～2,000 ppmでは5 ppm、<br>2,001～3,000 ppmでは10 ppm |
| 計測精度                               | 0～2,000 ppmでは±70 ppmあるいは±5 %のどちらか<br>大きい方、2,000 ppm以上では ±7 %          |
| 反復性                                | ±20 ppm                                                               |
| 気温依存性                              | 25 °Cにおいて、1 °Cにつき±0.2 %<br>あるいは1 °Cにつき±2 ppm のいずれか大きい方                |
| ウォームアップ時間                          | 22 °Cにおいて約1分                                                          |
| ■ 温度計測・表示                          |                                                                       |
| 温度範囲                               | 0～40 °C                                                               |
| 表示の解像度                             | 0.1 °C                                                                |
| 応答時間                               | 20～30分 (同じ環境下において)                                                    |
| ■ 相対湿度計測・表示                        |                                                                       |
| 測定範囲                               | 20～90 %                                                               |
| 表示の解像度                             | 1 %RH                                                                 |
| 応答時間                               | 63 %変化に対し約5分                                                          |
| ■ 動作および保管条件                        |                                                                       |
| 動作温度                               | 0～40 °C                                                               |
| 動作湿度                               | 0～95 %、結露しないこと                                                        |
| 保管温度                               | －20～60 °C                                                             |
| ■ 電源                               |                                                                       |
| 入力電圧                               | AC100～240 V、50/60 Hz、ACアダプター付属                                        |
| ■ 寸法                               |                                                                       |
| W564 mm × H414 mm × D58 mm (突起部含む) |                                                                       |